

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry
 Urjalantie 30
 31760 URJALA

Hämeen ELY-keskus
Vesivarayksikkö/Patoturvallisuus
Kehitysinsinööri Mikko Sulkakoski
PL 131
13101 HÄMEENLINNA

Asia: **Nokoorinkosken patojen turvallisuus ja luokittelu sekä vastuullisen omistajatahon selvittely, Urjala**

Suojeluyhdistys pyytää Hämeen ELY-keskusta tekemään Nokoorinkosken padolle turvallisuustarkastuksen ja mahdollisen luokittelun sekä selvittämään padon omistajatahon. Teemme tämän pyynnön Nokoorinkosken juoksutusta väliaikaisesti hoitavana tahona.


Korte-, Ruta- ja Nuutajärvi kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Vanajaveden-Pyhäjärven alueen Tarpianjoen reittiin. Järviketjua säännöstellään Nokoorinkosken padolla. Pato koostuu maapadosta, kolmesta juoksutusaukosta sekä energiaväylästä.

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry on erittäin huolissaan Nokoorinkosken patojen, erityisesti ns. energiaväylän padon huonosta kunnosta. Merkinä siitä ovat useat ja runsaat vuotokohdat, myös maapadossa. Padon romahtaminen on selvästi riskitekijä patojen yläpuoliselle Kortejärvelle, joka on Natura- ja luonnonsuojelualue. Honkolanjoki, jossa Nokoorinkoski on, jatkuu Tarpianjokeen. Nämä joet muodostavat Tarpianjoen kanoottireitin, joka on käytössä koko kesän ajan. Kesäaikaan padon yllättäen sortuessa henkilövahingotkin kanoottirekailijoille ovat mahdollisia. Padon sortuminen merkitsisi myös merkittävää haittaa erityisesti matalien Kortejärven ja Nuutajärven virkistyskäytölle sekä kalakannalle ja Rutajärven loma-asutukselle veden pinnan romahtaessa.

Padolla ei ole virallista omistajatahoa. Pirkanmaan ELY-keskus teki 1.4.2009 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen, jossa aluehallintovirastoa pyydettiin vahvistamaan Nokoorinkosken padon käytön ja hoidon vastuutaho. Koska kyseessä ei ollut vesilain mukainen riita-asia, aluehallintovirasto ei tehnyt päätöstä vastuutahosta. Aluehallintovirasto viittaa päätösasiakirjassaan patoturvallisuuslakiin, jonka mukaan padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että se toimii suunnitellulla tavalla ja on turvallinen. Aluehallintoviraston päätösasiakirjan (Liite 3) kohdassa HAKEMUS JA SEN PERUSTELUT selviää, miten suojeluyhdistys liittyy patojen hoitoon ja miten patoalueen maanomistaja suhtautuu nykyiseen tilanteeseen.

Edellä mainitun ns. energiaväylän padon lisäksi varsinaisen juoksutuspadon ja sen luukkujen kunnot ovat huonot ja niiden käyttö on padonhoitajalle vaarallista eikä yksi mies pysty sitä joka tilanteessa turvallisesti hoitamaan. Nokoorinkosken pato kokonaisuudessaan tarvitsee kunnostusta ensitilassa. Suunnitelma on valmiina jo vuodelta 2006 (osana laajempaa vesistön kunnostussuunnitelmaa), mutta vastuutahoa padon kunnostamiselle eikä hoidolle ole löytynyt.

Urjalassa 2. toukokuuta 2012


 Jorma Järnstedt, yhdistyksen pj

Liitteet:

- 1: Kuvaus Nokoorinkosken yläpuolisesta vesistöstä, sen valuma-alueesta sekä valokuvia patorakennelmista
- 2: Valuma-aluekartta
- 3: Aluehallintoviraston päätösasiakirja 23.8.2011 Nokoorinkosken padon käytön ja hoidon vastuusta

Yhteystiedot:

Yhdistyksen pj:

Jorma Järnstedt

Vähävirtiankatu 4, 33250 TAMPERE

050-517 6386 jorma.jarnstedt@plusterveys.fi

Padon hoitaja:

Risto Lylykorpi

Ilvestie 5 A 2, 37800 TOIJALA

040-500 5846 risto.lylykorpi@pp.inet.fi

Yhdistyksen sihteeri:

Toivo Miettinen

Tapulikatu 7 As 17, 30100 FORSSA

0500-973 645 toivo.miettinen@surffi.net

Tiedoksi:

Pirkanmaan ELY-keskus/Arto Paananen

Valkeakosken ympäristöpalvelut/Salla Syrjänen

Honkolan kartano/Mathias Furuholm

Korte-, Ruta- ja Nuutajärven laskuyhtiö/Hannu Kontio