



Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry
Urbalantie 30
31760 URJALA

Suojeluyhdistyksen kirje 2.5.2012/Jorma Järnstedt

VASTAUS SUOJELUYHDISTYKSEN KIRJEESEEN

Suojeluyhdistys pyysi kirjeessään Hämeen ELY-keskusta tekemään Nokoorinkosken padolle turvallisuustarkastuksen ja mahdollisen luokittelun sekä selvittämään padon omistajatahon. Suojeluyhdistys hoitaa Nokoorinkosken juoksutusta väliaikaisesti, mutta ei ole padon omistaja. Padon hoitamisestakaan suojeluyhdistyksellä ei ole enää sopimusta. Korte-, Ruta- ja Nuutajärvi kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Vanajaveden-Pyhäjärven alueen Tarpianjoen reittiin. Järviketjua säännöstellään Nokoorinkosken padolla.

Mikko Sulkakoski ja Timo Maijala ELY-keskuksesta tekivät maastokäynnin padolle 5.6.2012. Mukana maastokäynnillä ja sen jälkeen pidetyssä palaverissa olivat suojeluyhdistyksestä Jorma Järnstedt, Risto Lylykorpi ja Toivo Miettinen.

Suojeluyhdistyksen mukaan Nokoorinkosken padon sortuminen on selvä riskitekijä yläpuoliselle Kortejärvelle, joka on Natura- ja luonnonsuojelualueita. Padon sortuminen ja vedenpinnan lasku merkitsisivät myös merkittävää haittaa erityisesti matalien Kortejärven ja Nuutajärven virkistyskäytölle ja kalakannalle ja Rutajärven loma-asutukselle. Tarpianjoen kanoottireitti kulkee Nokoorinkosken kautta. Suojeluyhdistyksen mukaan padon yllättäen sortuessa kesäaikaan henkilövahingotkin kanoottireikilijöille ovat mahdollisia.


ELY-keskus katsoo, että edellä esitetyt mahdolliset haitat ja vahingot ovat sellaisia, että patoturvallisuuslain (494/2009) 11 §:n tarkoittamaa vaaraa ei aiheudu, joten patoa ei tarvitse luokitella. Nokoorinkosken patoon sovelletaan kuitenkin patoturvallisuuslain 11 §:n mukaisesti, mitä lain 15 §:ssä säädetään padon kunnossapidosta, 16 §:ssä padon käytöstä, 24 §:ssä onnettomuuksien ehkäisemisestä ja 6 luvussa näiden säännösten valvonnasta. Pykälässä 15 säädetään: "Padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii suunnitellulla tavalla ja on tur-

vallinen". Myös vesilain 2 luvun 9 §:n mukaan omistajan on pidettävä vesistöön tehty rakennelma kunnossa. Vesilain valvonnasta vastaa Pirkanmaan ELY-keskus.

Padon omistajatahoa Hämeen ELY-keskuksella ei ole mahdollisuutta selvittää eikä se edes kuulu ELY-keskuksen toimivaltaan.

Maastokäynnillä voitiin todeta selkeästi Nokoorkosken padon huono kunto. Pato koostuu ns. energiaväylästä, jossa on käytöstä poistetun voimalaitoksen jäänteitä, sekä varsinaisesta säännöstelypadosta, jossa on neljä juoksutusaukkoa ja niissä olevat puuluukut. Maapato-osuus on edellä mainittujen välissä. Paikalla olleiden suoje- luyhdistyksen edustajien mukaan luukkujen käyttö on padonhoitajalle vaarallista eikä yksi mies pysty sitä joka tilanteessa turvallisesti hoitamaan.

Hämeen ELYn käsityksen mukaan padon kunto on niin huono, että padon peruskor- jaus on välttämätöntä viivytyksettä. Korjaustarpeessa on sekä energiaväylän pator- kenteet että varsinainen säännöstelypato luukkuineen.



Yksikön päällikkö

Tommi Muilu



Diplomi-insinööri

Timo Maijala

LIITTEET Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suoje- luyhdistys ry:n kirje 2.5.2012 Hämeen ELY-keskukselle

TIEDOKSI Honkolan kartano/Mathias Furu- hjelm Honkola, 31760 Urjala

Korte-, Ruta- ja Nuutajärven lasku- yhtiö Hannu Kontio Urjalantie 30, 31760 Urjala

Pirkanmaan ELY-keskus / Arto Paananen PL 297, 33101 Tampere

Urjalan kunnan ympäristösuojeluviranomainen/ Valkeakosken ympäristöpalvelut Valkeakoskenkatu 28, 37600 Valkeakoski

03.05.2012

HAMELY/27/07.02/2012

MS

Hämeen ELY-keskus
Vesivarayksikkö/Patoturvallisuus
Kehitysinsinööri Mikko Sulkakoski
PL 131
13101 HÄMEENLINNA

Asia: **Nokoorinkosken patojen turvallisuus ja luokittelu sekä vastuullisen omistajatahon selvittely, Urjala**

Suojeluyhdistys pyytää Hämeen ELY-keskusta tekemään Nokoorinkosken padolle turvallisuustarkastuksen ja mahdollisen luokittelun sekä selvittämään padon omistajatahon. Teemme tämän pyynnön Nokoorinkosken juoksutusta väliaikaisesti hoitavana tahona.


Korte-, Ruta- ja Nuutajärvi kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Vanajaveden-Pyhäjärven alueen Tarpianjoen reittiin. Järviketjua säännöstellään Nokoorinkosken padolla. Pato koostuu maapadosta, kolmesta juoksutusaukosta sekä energiaväylästä.

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys ry on erittäin huolissaan Nokoorinkosken patojen, erityisesti ns. energiaväylän padon huonosta kunnosta. Merkinä siitä ovat useat ja runsaat vuotokohtat, myös maapadossa. Padon romahtaminen on selvästi riskitekijä patojen yläpuoliselle Kortejärvelle, joka on Natura- ja luonnonsuojelualue. Honkolanjoki, jossa Nokoorinkoski on, jatkuu Tarpianjokeen. Nämä joet muodostavat Tarpianjoen kanoottireitin, joka on käytössä koko kesän ajan. Kesäaikaan padon yllättäen sortuessa henkilövahingotkin kanoottirekkelijöille ovat mahdollisia. Padon sortuminen merkitsisi myös merkittävää haittaa erityisesti matalien Kortejärven ja Nuutajärven virkistyskäytölle sekä kalakannalle ja Rutajärven loma-asutukselle veden pinnan romahtaessa.

Padolla ei ole virallista omistajatahoa. Pirkanmaan ELY-keskus teki 1.4.2009 Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen, jossa aluehallintovirastoa pyydettiin vahvistamaan Nokoorinkosken padon käytön ja hoidon vastuutaho. Koska kyseessä ei ollut vesilain mukainen riita-asia, aluehallintovirasto ei tehnyt päätöstä vastuutahosta. Aluehallintovirasto viittaa päätösasiakirjassaan patoturvallisuuslakiin, jonka mukaan padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että se toimii suunnitellulla tavalla ja on turvallinen. Aluehallintoviraston päätösasiakirjan (Liite 3) kohdassa HAKEMUS JA SEN PERUSTELUT selviää, miten suojeluyhdistys liittyy patojen hoitoon ja miten patoalueen maanomistaja suhtautuu nykyiseen tilanteeseen.

Edellä mainitun ns. energiaväylän padon lisäksi varsinaisen juoksutuspadon ja sen luukkujen kunnot ovat huonot ja niiden käyttö on padonhoitajalle vaarallista eikä yksi mies pysty sitä joka tilanteessa turvallisesti hoitamaan. Nokoorinkosken pato kokonaisuudessaan tarvitsee kunnostusta ensitilassa. Suunnitelmakin on valmiina jo vuodelta 2006 (osana laajempaa vesistön kunnostussuunnitelmaa), mutta vastuutahoa padon kunnostamiselle eikä hoidolle ole löytynyt.

Urjalassa 2. toukokuuta 2012


Jorma Järnstedt, yhdistyksen pj

Liitteet:

- 1: Kuvaus Nokoorinkosken yläpuolisesta vesistöstä, sen valuma-alueesta sekä valokuvia patorakennelmista
- 2: Valuma-aluekartta
- 3: Aluehallintoviraston päätösasiakirja 23.8.2011 Nokoorinkosken padon käytön ja hoidon vastuusta

Yhteystiedot:

Yhdistyksen pj:

Jorma Järnstedt

Vähävirtiantkatu 4, 33250 TAMPERE

050-517 6386 jorma.jarnstedt@plusterveys.fi

Padon hoitaja:

Risto Lylykorpi

Ilvestie 5 A 2, 37800 TOIJALA

040-500 5846 risto.lylykorpi@pp.inet.fi

Yhdistyksen sihteeri:

Toivo Miettinen

Tapulikatu 7 As 17, 30100 FORSSA

0500-973 645 toivo.miettinen@surffi.net

Tiedoksi:

Pirkanmaan ELY-keskus/Arto Paananen

Valkeakosken ympäristöpalvelut/Salla Syrjänen

Honkolan kartano/Mathias Furuhjelm

Korte-, Ruta- ja Nuutajärven laskuyhtiö/Hannu Kontio